

ROSE комплект динамометрични ключове 2-24 NM

- Хранете динамометричния ключ в ръка, така че да видите добре склата.
- Чрез завъртане на долната част на дръжката (врътъща се дръжка) можете да настройвате желания връщат момент в нютон-метри (Nm). Диапазонът на регулиране е между 2-24 NM. Червената лента показва настроена стойност на връщатия момент.
- След като връщатият момент е настроен правилно, ключът може да се използва.
- Вдигнете желания нахранник в квадрата и завъртете дръжката, докато чуете шракване.
- Махнете нахранника чрез натискане на кончето в горния край на динамометричния ключ.
- След употреба на ключа за разтворяване на механиката завъртете връщатата се дръжка обратно до най-ниската настроена стойност (не под 2 NM).

Представяне на затягате, веднага щом бъде достигната стойността на връщатия момент (шракване). При настроени ниски стойности на връщатия момент усещащото се и чувашото се шракване е по-слабо.

Важни указания:

- След по-продължителна неупотреба настройте нисък връщат момент, задействайте ключа няколко пъти, за да разпределите смазочното средство в механиката.
- Никога не настройвайте връщатия момент под 2 NM или над 24 NM.
- При достигане на стойността на връщатия момент затягането трябва веднага да се прекрати.
- Почиствайте динамометричния ключ само със суха кърпа. Никога не използвайте почистващ чистач.
- Динамометричният ключ е калибиран и тестван. Точността е +/- 4% от стойността на склата.
- Динамометричният ключ е прецизен и същевременно чувствителен измервателен инструмент, който трябва да се използва внимателно. Редовно поддържайте динамометричния ключ.

ROSE sada momentových kľúčov 2 – 24 Nm

- Momentový kľúč držte v ruce tak, aby ste dobre videli na stupnicu.
- Otočením spodného dielu rukojeti (otocná rukojet) můžete nastaviti pozadovaný krouticí moment v newtonmetrech (Nm). Rozsah nastavování je v rozmezí od 2 do 24 Nm. Červený proužek uvádí nastavenou hodnotu krouticího momentu.
- Je-li krouticí moment správně nastavený, můžete kľúč použít.
- Pozadovaný nastavite nasunite na čítačku a otáčejte rukojetí, dokud neuslyšíte zakliknutí.
- Nastavitec odstraňte tak, že stisknete tlačítko na horním konci momentového kľúča.
- Chcete-li po použití kľúče uvolniť mechaniku, otáčejte zpět otocnou rukojetí až po nejnižší hodnotu nastavený (nikoliv nižší než 2 Nm).

Utbahovani okamžite ukončete, jakmile dosáhnete hodnotu krouticího momentu (zakliknutí). V případě nízko nastavených hodnot krouticího momentu je slyšet a vidět signál zakliknutí slaběj.

Dôležité upozornení:

- Pokud se kľúč delší dobu nepoužívá, nastavte nízký krouticí moment, kľúč několikrát aktivujte, aby se v mechanice rozmístila maziva.
- Hodnotu krouticího momentu nikdy nenastavujte na hodnotu nižší než 2 Nm nebo vyšší než 24 Nm.
- Při dosažení hodnoty krouticího momentu je nutné přitahování okamžitě ukončit.
- Momentový kľúč čistě pouze suchou utěrkou. Nikdy nepoužívajte čisticí kapaliny.
- Momentový kľúč by cejchovaný a testovaný. Tolerance je +/- 4 % od hodnoty na stupnicí.
- Momentový kľúč je precizní a současně citlivé měřidlo, se kterým byste měli zacházet opatrně. Pravidelně provádějte údržbu momentového kľúče..


Omdrejningsmomentnøgle-sæt

- Hold momentnøglen således i hånden at du tydeligt kan se skalaen.
- Ved at dreje på det nederste håndtag (på drejehåndtag kan du indstille det ønskede omdrejningsmoment i newtonmeter (Nm). Indstillingområdet ligger mellem 2-24 Nm. Den røde bøjle angiver omdrejningsmomentets indstillede værdi
- Så snart omdrejningsmomentet er indstillet korrekt, kan det anvendes.
- Sæt den ønskede påsats på firkanten og dreje grebet til der høres en klikkyd.
- Fjern påsatens ved at trykke på knappen på momentnøglets øverste ende.
- Efter brug af nøglen drejes drejegrebet tilbage til nederste indstillingsværdi (ikke under 2 Nm) for at afsløre mekanikken).

Spænd skruen ikke længere efter omdrejningsmomentværdien (kliklys). Ved lavt indstillede omdrejningsmomentværdier bliver det føl- og hørbare kliksignal svagere.

Vigtig oplysning:

- Efter længere tid uden brug, indstilles et lavere omdrejningsmoment, betjenes nøglen flere gange for at fordele smøremidlet i mekanikken.
- Momentnøglen må aldrig indstilles under 2 Nm og over 24 Nm.
- Når omdrejningsmomentværdien er nået, må skruen ikke spændes yderligere..
- Rengør momentnøglen med et tor klud, brug aldrig rensevæske.
- Momentnøglen er kalibreret og testet.
- Udlesningsnøjagtigheden er +/- 4% af skalaværdien.
- Momentnøglen er et præcist og samtidigt følsomt måleværktøj, der skal anvendes med omhu. Momentnøglen skal vedligeholdes regelmæssigt.

**ROSE momentvötmekomplekt 2-24 NM**

- Hoidke momentvöti nii, et skala oleks teile hästi nähtav.
- Seadke käepidele alumist osa (pöördkäepide) keerates paika soovitud pöördmomenti nüutoniometriites (Nm). Seadevahemik on 2-24 NM. Punane näol näitab pöördmomenti seadistatud väärust.
- Kui pöördmoment on õigeks seadat, on võti kasutamiseks valmis.
- Torkage tööks vajalik otsak nelikandis otsa ja pöörake vötit käepidemest, kuni kostab klöpsat.
- Otsaku eemaldamiseks vajutage momentvötmötle ülemises otsas olevat nuppu.
- Pärast momentvötmötle kasutamist keerake pöördkäepide mehanismi vabastami seks tagasi kõige väiksemale seadeväärtusele (mitte allka 2 NM)

Löpetage momentvötmötle keeramine kohe, kui pöördmoment on saavutatud (kostab klöpsat). Väiksemate pöördmomendi väärtuse korral on klöpsatus halvemaks.

Olulised juhised

- Kui momentvöti ei ole piika aega kasutatud, seadke pöördmomenti väikeseks ja keerakevötmötle mitu korda, et määrdineaine kataks kogu mehanismi.
- Ärge seadke pöördmomenti kuniagi alla 2 NM ega üle 24 NM.
- Seadat pöördmomendi väärtuse saavutamisel tuleb pealekeeramine kohe lõpetada.
- Puhastage momentvöti ainult kuiva lapiga. Ärge kasutage puhastusvedelikke.
- Momentvöti on kalibreeritud ja seda on katsetatud. Täpsus on +/- 4% skaala väärtusest.
- Momentvöti on täpne ja tundlik mõõteriist, mida tuleb kasutada ettevaatlikult. Hoolitage momentvöti regulaarselt.

Llave de par de apriete ROSE 2-24 NM

- Mantenga la llave torque en su mano con la escala del par delante.
- Fije el límite de par de apriete en Newton-Metro (Nm) girando la palanca hasta el par deseado. El ajuste va de 2 a 24 NM. La marca roja indica el valor de par deseado.
- Ahora la llave de par está preparada para ser usada en el valor de par deseado.
- Coloque la herramienta deseada en el cuadrillo y apriete hasta escuchar un click.
- Quitar la herramienta apretando el botón superior.
- Tras haber utilizado la herramienta, ajustelo en el valor más bajo (nunca por debajo de 2 NM)

No siga apretando tras haber escuchado el click. En niveles bajos de apriete este seguro de haber escuchado el click.

Precaución:

- Si la llave no se ha utilizado durante un tiempo, opere con ella con un nivel bajo de par. Esto ayudará a relubricar todas las partes.
- No ajuste el par por debajo de 2 NM o por encima de 24 NM.
- No siga apretando después de haber escuchado el click.
- Limpie la herramienta con una trapo seco. No utilice líquidos.
- La llave está calibrada con una tolerancia de +/- 4%.
- Esta es una herramienta de precisión, por lo cual debe ser tratada con precaución. La calibración y su cuidado deben ser realizadas con regularidad.

ROSE Σετ δυναμομετρικού κλειδιού 2-24 Nm

- Na krapatiéte to dυnamoμeτrikό kleidi σto xerié étoi óste va blépetatai kála την kleimuka.
- Mπορείτε να ρυθμίζετε την επιθυμητή ροτήση στρέψης σε Newton ανά μέτρο (Nm), στρέφοντας το κάτιο μέρος της λαβής (περιστρεφόμενη λαβή). Η περισχή ρύθμισης ρύθμισης κυμαίνεται μεταξύ 2-24 NM. Η κόκκινη ράβδωση δείχνει τη ρύθμιση της ροτήσης στρέψης.
- Μόλις έχει ρυθμιστεί σωστά η ροτήση στρέψης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
- Αν το ποτόθετε το επιθυμητό καρύδικο στο τετράγωνο και να στρέψετε τη λαβή, μέχρι να ακούσετε έναν όχη κλίκ.
- Το καρυδίκι αφαιρείται με πάτημα του κουμπιού στο επάνω άκρο του δυναμομετρικού κλειδιού.
- Μετά τη χρήση του κλειδιού να στρέψετε την περιστρεφόμενη λαβή στην χαμηλότερη σύνθηση (όχι κάτιο από 2 NM) για να ανοικουσιστεί το μηχανισμό.
- Να σταματήστε τη σύσφιξη της βίδας αμέσως μόλις επιτευχθεί η τιμή ροτήσης στρέψης (ήχος κλίκ). Το αισιότερο και ακουστό σήμα κλίκ είναι πιο αδύνατο, όταν έχουν ρυθμιστεί χαμηλές τιμές ροτήσης στρέψης.
- Σημαντικές υποδείξεις:**
 - Μετά από μακρά περίοδο μη χρήσης να επιλέγετε μια χαμηλή ροτήση στρέψης και να ενεργοποιήσετε μερικές φορές το κλεidi, για να κατανέμετε το λιπαντικό στο μηχανισμό.
 - Να μη ρυθμίζετε ποτέ τιμές ροτήσης στρέψης των 2 NM ή μεγαλύτερες των 24 NM.
 - Μόλις επιτευχθεί η τιμή ροτήσης στρέψης, να σταματήστε αμέσως τη σύσφιξη της βίδας.
 - Να καθορίσετε το δυναμομετρικό κλεidi μόνο με ένα στενό πάνι. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ υγρό καθαρισμού.
 - Το δυναμομετρικό κλεidi έχει βαθμονομητή και ελεγκτικά. Η ακρίβεια ενεργοποιείται σε +/- 4% της τιμής κλίμακας.
 - Το δυναμομετρικό κλεidi είναι ένα ακριβές και ταυτόχρονα ευαίσθητο εργαλείο μέτρησης, που θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή. Να συντηρείτε το δυναμομετρικό κλεidi τακτικά.

ROSE torque wrench set 2-24 NM

- Hold the torque wrench in your hand with the torque scale in front of you.
- Set the amount of torque in Newton-Meter (Nm) by turning the handle until the desired torque is reached. The adjustable torques range from 2-24 NM. The red needle indicates the preset torque value.
- Now the torque wrench is set to a specific torque value and is ready to use.
- Fit the correct socket or other attachment to the square drive and pull on the wrench until you feel or hear a click.
- Remove the socket by pressing the button on the top.
- After use, adjust the wrench to its lowest setting (not below 2 NM).

Do not continue to pull on the wrench after you have felt or heard the click. At low torque settings, make sure that you feel or hear the click.

Caution:

- If the torque wrench has not been used or has been in storage for some time, operate it several times at a low torque setting. This will allow the special lubricant to re-coat the internal working parts.
- Do not adjust the wrench below 2 NM or above 24 NM.
- Do not continue to pull on the wrench after the preset torque has been reached (click).
- Clean the torque wrench with a dry and clean cloth. Never use a cleaning liquid.
- The torque wrench was calibrated and tested and is accurate to +/- 4%.
- This is a precision measuring instrument and should be treated with care. Calibration and services should be done regularly.

ROSE Drehmomentschlüssel-Set 2-24 NM

- Halten Sie den Drehmomentschlüssel so in der Hand, dass Sie die Skala gut im Blick haben.
- Durch Drehen des unteren Griffteils (Drehgriff) können Sie das gewünschte Drehmoment in Newton-Meter (Nm) einstellen. Der Verstellbereich liegt zwischen 2-24 NM. Der rote Balken gibt den eingestellten Wert des Drehmoments an.
- Sobald das Drehmoment richtig eingestellt ist, kann er verwendet werden.
- Stecken Sie die gewünschten Aufsätze auf den Vierkant und drehen Sie den Griff so lange, bis Sie ein Klickgeräusch hören.
- Entfernen Sie den Aufsatz, indem Sie den Knopf am oberen Ende des Drehmomentschlüssels betätigen.
- Nach Benutzung des Schlüssels den Drehgriff zur Entlastung der Mechanik bis zum niedrigsten Einstellwert zurückdrehen (nicht unter 2 NM).
- Beenden Sie den Schraubenzug sofort bei Erreichen des Drehmomentwertes (Klickgeräusch). Bei niedrig eingestellten Drehmomentwerten ist das fühl- und hörbare Kicksignal schwächer.

Wichtige Hinweise:

- Nach längerer Nichtbenutzung stellen Sie ein niedriges Drehmoment ein, belädtigen Sie den Schlüssel einige Male, um das Schmiermittel in der Mechanik zu verteilen.
- Stellen Sie den Drehmomentwert niemals unter 2 NM oder über 24 NM ein.
- Bei Erreichen des Drehmomentwertes ist der Schraubanzug sofort zu beenden.
- Reinigen Sie den Drehmomentschlüssel nur mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie niemals Reinigungsfüssigkeit.
- Der Drehmomentschlüssel wurde geeicht und getestet. Die Auslösegenauigkeit beträgt +/- 4% vom Skalenwert.
- Der Drehmomentschlüssel ist ein präzises und zugleich sensibles Messwerkzeug, das mit Vorsicht verwendet werden sollte. Warten Sie den Drehmomentschlüssel regelmäßig.

**ROSE momentvötmekomplekt 2-24 NM**

- Pidá momenttiivaitua niin, että näet esteikon.
- Säädetä oikea momentti Newtonmetreissa (Nm) kääntämällä kahvan päätä 2-24 NM. Punainen viiva näyttää valittuun momenttiin.
- Nyt avain on säädetty valittuun momenttiin ja on valmis käytettäväksi.
- Valitse sopiva hylsy ja kiristä kunnossakin kuvialtuun.
- Irrota hylsy painamalla momenttiivaimen yläosan keskeltä.
- Käännä avaimen ulko-osa pienimpaan arvoon (ei alle 2 NM) poistaaksesi sisäiset jännytysketät käytön jälkeen.
- Kun olet kuvallut kaiken tuntemut naksahduksen, lopeta väliittömästi kiristämisen. Pienillä momenteilla naksahduksen kuuleminen tai tunteminen voi olla vaikeampaa.

HUOM.!:

- Aloita käytämissä momenttiivainta muutaman kerran pienemmällä momenteilla, jos se on ollut käytämissä pidemmän aikaa, jotta sisäinen voitelu alkava toimimaan.
- Älä käytä alle 2 Nm:n tai yli 24 Nm:n momenttiin.
- Älä jatka kiristämistä naksahduksen jälkeen yleensä säädettyyn momenttiin.
- Puhdista työkalu kuivalta ja puhtaalla liinalla. Älä koskaan käytä puhdistusaineita.
- Momenttiivain testattu ja kalibroitu, ja sillä on +/- 4%:n toleranssi.
- Momenttiivain tarkkuus on tarkkuusyökköyksellä, jota pitää käsitellä varovasti. Työkalu pitää huoletta

